

Додаток 6
до Вимог щодо забезпечення нумерації та
здійснення обліку фонду захисних споруд
цивільного захисту
(пункт 9)

А К Т

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його
використання для укриття населення як найпростішого укриття

27 серпня 2025 року

м. Самар

Інженерка з охорони праці – ПРАВДА
Наталя Володимирівна;
Заступниця директорки з навчальної роботи –
СКЛЯРЕНКО Юлія Миколаївна;

Провідний інспектор відділу № 1
Самарівського районного управління
цивільного захисту та превентивної діяльності
ГУ ДСНС України у Дніпропетровській
області капітан ЦЗ ФУГА Роман Григорович
(Провідний інспектор відділу № 1
Самарівського РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС
України у Дніпропетровській області;
(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(-и)
обстеження)

у присутності директорки Самарівського кооперативного фахового коледжу
ПІХОТІНОЇ Любові Миколаївни
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи) особи (осіб); яка (які)
здійснювала(-и) обстеження)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою:
м. Самар, вул. Гетьманська 29,
приватної форми власності,

що належить Дніпропетровській обласній спілці споживчих товариств
(найменування власника для приватної форми власності – суб'єкта господарювання, комунальної – органу місцевого
самоврядування, державної – центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства,
установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення):

підвальне приміщення, вбудоване в будівлю

основне функціональне призначення,

загальна площа 200 кв.м., загальний об'єм 897 куб.м.

2. Загальний стан об'єкта:

технічний: працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарні: задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень: чисте, не захарашене

(чисті або захарашені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: два входи захищені від атмосферних опадів навісами, не обладнані засобами для доступу осіб з інвалідністю
(кількість, входи не захарашено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: природна, припливна, інша не передбачена проектом
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання, скважина та інші ємності для питної та технічної води
(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи: в наявності, є 2 санвузли з централізованим водовідведенням
(передбачено/не передбачено проектом)

- санвузли: портативний біотуалет ТЕ-3020Т – 2 шт.

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників))

7. Стан систем опалення: передбачено проектом
(передбачено/не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення:
наявна, укомплектоване та справне електрообладнання, передбачене проектом, наявні світлодіодні лампи, заземлене електрообладнання, наявна резервна система електропостачання (бензиновий генератор СТАРТ СТ 7500), є резервне автономне освітлення

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: наявний Internet Wi-Fi
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації - відсутні,
(передбачено/не передбачено проектом, наявність, справність)




наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння - споруду укомплектовано згідно з нормами (вогнегасників – 4)

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)


ВИСНОВОК
про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
для укриття населення як найпростішого укриття

Підвальне приміщення навчального корпусу за адресою, м.Самар, вул. Гетьманська, 29, рекомендовано використовувати для укриття співробітників та учасників освітнього процесу як найпростіше укриття

Підписи осіб, які склали цей акт:

	Наталя ПРАВДА
	Юлія СКЛЯРЕНКО
	Роман ФУГА

З актом ознайомлений:
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)
(уповноважена ним особа)

 27 серпня 2025 року	Директорка Самарівського кооперативного фахового коледжу Любов ПІХОТІНА
--	--